


101-364211-5

BATTERY CHARGE MONITOR

JUL 30 1981



Aigle AZUR

N° 040086

CE FEUILLET DOIT OBLIGATOIREMENT SUIVRE LE MATÉRIEL

ACCESSOIRE EN ETAT DE MARCHÉ ACCESSORY GOOD FOR OPERATION TRANSASIR FRANCE	EN ETAT DE MARCHÉ GOOD FOR OPERATION		OT/WO 18340	
	Désignation Description <u>P.C Board Battery charge</u>		Code Client	
	Type/P/N/ <u>101-364210-11</u>		N° de Série S/N <u>Sans</u>	
	Réparé <i>Repaired</i>	Révisé <i>Overhauled</i>	P. Banc <i>Banch</i>	Autres <i>Other</i>
	MONTAGE <i>Installation</i>		CONTROLE <i>Inspection</i>	
	Sur Avion <i>On Aircraft</i> Pos Date Accessoire/Accessory hrs HT cell HT/TT F + AF HR/TSO		Repair Répa- ration Official Officiel	

TRANSAIR FRANCE

APPROBATION POUR
REMISE EN SERVICE

LE : 14 JUIN 1991

NOM :

SIGNATURE :

Petitjean

RÉPARATION EFFECTUÉE/WORK PERFORMED